



## Meble

L.p.	Nr inw. / wymiary	Nazwa / materiały	Stan zachowania	Ogólny zakres prac	Zdjęcia
1.	MS-177/s Wymiary: Szer. 68 cm Wys. 110 cm Gł. 84 cm	Fotel w stylu Ludwika Filipa	Stan zachowania stabilny. Uszkodzona drewniana konstrukcja mebla. Widoczne ubytki w fornirze, pęknięcia, odspojenia, zarysowania i rozległe przetarcia. Na podłokietnikach i zapecku ślady po gwoździach. Zdeformowana, miejscowo wgnieciona tapicerka.	Naprawa ubytków, czyszczenie tapicerki, usunięcie zarysowań, Naprawa i ustabilizowanie konstrukcji mebli jeśli jest uszkodzona	

Meble

					
--	--	--	--	--	--

## Meble


					
2.	MS-2561/1-3/s Wymiary: Szer. 46 cm Wys. 126 cm Gł. 46 cm	Komplet trzech krzeseł w stylu neobarokowy m	Stan zachowania dobry. Obiekty narażone na działanie grzybów i pleśni. Powierzchnia zakurzona. Miejscami drobne przetarcia, zarysowania drewna i bejcy. Niestabilne elementy oparcia.	Fumigacja, oczyszczenie z pleśni i grzybów. Czyszczenie tapicerki, reperacja uszkodzeń, Naprawa i ustabilizowanie konstrukcji mebli jeśli jest uszkodzona	

Meble

						
--	--	--	--	--	---	---

Meble

Załącznik nr 1

					
--	--	--	--	--	---